



BERCY

Travaux salle de sport 2004

1 Espace RDC et 1er étage



Reprise des peintures sur
différentes zones



2 Vestiaires



**Audit des zones avec passage de tuyaux
car il y a des fuites sur certains murs**

3 Escalier entre la salle appareils vers musculation




Peinture escalier

4 Salle de cours




Suite à une fuite d'eau, il y a un défaut
au niveau du sol
Changer les lattes de parquet déformées
par l'humidité (fuite d'eau)

5 Vestiaire douches



Il faut reprendre tous les joints ciment ou silicone.
De notre côté nous avons fait le travail de nettoyage en profondeur mais cela ne suffit pas.

6 Local technique



Positionner une nouvelle baie + grande
Refaire branchement global.

> De notre côté nous allons passer
de l'ADSL à la fibre